



Grundsätzliches zur Messdatenerfassung mit BOBE-Elektronik

mit Kabelverbindungen



mit Funk (HF-Boxen-System)



mit Funk (Sender an einem Handmessmittel)

1 bis 99 adressierte Sender möglich <-> 4 Empfängervarianten

